Пример заполнения Протокола осмотра места несчастного случая на производстве (Форма N 9) (август 2026)

ГАРАНТ: См. данную форму в редакторе MS-Word

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
от 20 апреля 2022 г. № 223н

Форма № 9

ПРОТОКОЛ
осмотра места несчастного случая, происшедшего

« 30 » декабря 2022 г. с Лазаревым Константином Владимировичем
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)

660037, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Новоселов, д. 521,
офис ООО «Луч», каб. № 1-06
(место составления протокола)

« 30 » декабря 20 22 г.

Осмотр начат в 10 час. 30 мин.
Осмотр окончен в 11 час. 15 мин.

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, образованной приказом общества с ограниченной ответственностью «Луч»,
(фамилия, инициалы работодателя — физического лица либо наименование организации)
от « 30 » декабря 20 22 г. № 18,
начальником отдела охраны труда ООО «Луч» Звягинцевым А.В.
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего опрос)
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в ООО «Луч»
(наименование организации
30 декабря 2022 г.
и ее структурного подразделения либо фамилия и инициалы работодателя — физического лица; дата несчастного случая)
с плотником Лазаревым Константином Владимировичем
(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)

Осмотр проводился в присутствии членов комиссии: Сумарокова Д.М., Смирновой Т.М.,
(фамилии, инициалы других лиц, участвовавших в осмотре;
Русалева А.О., Лисовец В.Е.
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и другие)

В ходе осмотра установлено:

1. Обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра: не изменилась
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая,
краткое изложение существа изменений);

2. Описание места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования (при наличии)), где произошел несчастный случай: офис ООО «Луч», каб. № 1-06 по адресу:
(точное указание места несчастного случая, тип
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоселов, д. 521. Указанное помещение размером 7
(марка), инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования (при наличии))
на 5 метров расположено на 1 этаже административно-офисного здания. В кабинете находятся два рабочих стола с персональными компьютерами, офисный шкаф и сейф. В кабинете имеется одно двухстворчатое окно размером 1,2 на 1,5 метра. Оконный блок имеет существенные повреждения: ветхие деревянные рамы, оконные петли ржавые, неисправные ;